

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)

Ujęcie wody Grapa wyłączone po wykryciu bakterii coli

2026-07-09



Woda ze stacji uzdatniania przy ul. Literatów na osiedlu Grapa jest niezdatna do spożycia i przygotowywania posiłków. Podczas rutynowych badań jakości wykryto w niej bakterie z grupy coli. Zakład Gospodarki Komunalnej ustawił na osiedlu beczki z wodą pitną dla mieszkańców.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie regularnie monitoruje jakość wody w gminnej sieci wodociągowej, wykonując badania zgodnie z planem zatwierdzonym przez sanepid. Niezależnie od tego inspektorat sanitarny prowadzi własne badania według swojego harmonogramu.

Natychmiastowa reakcja

Podczas jednej z takich kontroli, przeprowadzonej w ostatnich dniach przez ZGK, na stacji uzdatniania przy ul. Literatów, która zaopatruje w wodę osiedle Grapa, w

pobranej próbce wykryto bakterie z grupy coli. Każdy taki przypadek wymaga niezwłocznej reakcji, **dlatego w czwartek (9 lipca), tuż po odebraniu wyników badań, Zakład Gospodarki Komunalnej natychmiast przełączył sieć wodociągową na inne, bezpieczne źródło zasilania. Obecnie mieszkańcy tej części miasta otrzymują wodę z ujęcia przy ul. Wareckiej.**

Woda niezdatna do spożycia

O sytuacji ZGK niezwłocznie zawiadomił – telefonicznie i pisemnie – Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Piasecznie. Ta, tuż przed godz. 16.00, przesłała do ratusza komunikat, w którym poinformowała, że **woda z SUW Grapa nie nadaje się do spożycia, przygotowywania posiłków i napojów, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, kąpeli ani mycia zębów. Może być wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych - splukiwania toalety.**

Na czas usuwania przyczyny zanieczyszczenia ZGK zapewnił mieszkańcom osiedla Grapa dostęp do wody pitnej. **Beczkowozy ustawiono w dwóch lokalizacjach:**

- na parkingu przy ul. Wilanowskiej 9,
- w pobliżu sklepu spożywczego Zorza (ul. Wilanowska 10A).

Szukanie przyczyny

Równolegle rozpoczęto działania mające na celu ustalenie źródła zanieczyszczenia – sprawdzane są m.in. zbiorniki, studnie i filtry. Obecnie prowadzone są prace na sieci wodociągowej, a ujęcie Grapa jest płukane i chlorowane. Po usunięciu przyczyny zanieczyszczenia woda zostanie ponownie przebadana, aby potwierdzić jej przydatność do spożycia zgodnie z procedurą sanepidu.

Adres źródłowy: <https://www.konstancinjeziorna.pl/news/ujecie-wody-grapa-wylaczone-po-wykryciu-bakterii-coli>